



DUCOTONE AIR PURE Bianco

Pittura murale superlavabile anti-inquinamento.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Purifica l'aria.
Efficacia testata.
Alta lavabilità.
Ottima copertura.
Formula A+.



**Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).*

SISTEMATINTOMETRICO

DUCOTONE AIR PURE è colorabile con il sistema tintometrico, nelle tinte pastello della collezione Ducorama.

CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)

B4.C.0.A.2.FA
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per DUCOTONE AIR PURE (cat. A/a): 30 g/L (2010). DUCOTONE AIR PURE contiene al massimo 30 g/L di COV.

CICLO APPLICATIVO

MURO INTERNO NON VERNICIATO

(intonaco civile nuovo stagionato, pannelli prefabbricati, gesso nuovo).
Asportare con spazzola le parti di intonaco non perfettamente aderenti.
Livellare le eventuali imperfezioni con Stucco in pasta o polvere Cromix, operando con rasate successive. Dopo 2-6 ore dall'ultima rasata carteggiare e ripulire accuratamente.
Applicare una mano di fissativo Ducotone Acril e dopo 4/6 ore applicare almeno due mani di Ducotone Air Pure.

MURO INTERNO PRECEDENTEMENTE VERNICIATO CON TEMPERA

Asportare con spazzola le parti di intonaco non perfettamente aderenti.
Livellare le eventuali imperfezioni con Stucco in pasta o polvere Cromix, carteggiare e ripulire accuratamente.
Applicare una mano di fissativo Ducotone Acril e dopo 4/6 ore applicare almeno due mani di Ducotone Air Pure.

MURO INTERNO PRECEDENTEMENTE VERNICIATO CON IDROPITTURE LAVABILI

Pulire accuratamente la superficie e stuccare le eventuali imperfezioni con Stucco in pasta o polvere Cromix, carteggiare e ripulire accuratamente.
Isolare la superficie applicando almeno due mani di Ducotone Air Pure.

CONSIGLI PRATICI

Il massimo della lavabilità si ottiene dopo 6-7 giorni dall'applicazione.
Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.
Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C.
Umidità relativa dell'ambiente : < 80%.
Temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C.
Umidità del supporto : < 10 di U.R.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.



CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA.
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,45 ÷ 1,55
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	5000 ÷ 8000
Spessore secco consigliato micron per mano	ASTM D 1186	30 ÷ 50
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		Max 24
Sovraverniciabilità h		Dopo 6 ÷ 8
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco colorabile
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Max 10%
Applicazione a pennello % in volume		Max 10%
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		Max 10%



PRESTAZIONI SICURE NORMATVA ITALIANA UNI 10795

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI 20° C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA.
Rapporto di contrasto	M.U. 1631	98,9 Ottimo
Resa teorica per mano m ² \ lt	ISO 7254	10 ÷ 12
Lavabilità N° colpi spazzola	UNI 10560	>10000 Ottima resistenza al lavaggio
Brillantezza gloss	UNI 9389	<5 Molto Opaco

PRESTAZIONI SICURE NORMATVA EUROPEA EN 13300

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI 20° C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA.
Lavabilità	ISO 11998	Classe 1
Brillantezza gloss	ISO 2813	<5 Opaco
Finezza di Macinazione	ISO 1524	Fine

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.



Via IV Novembre, 3 - 55016 Porcari (LU)
Tel: 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77

www.duco.it



Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30